

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MARIANO DE ANDRADE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.

Localização: RUA DECO FONTELES, Nº 264, BAIRRO CARANÃ, BOA VISTA-RR.

Objetivo: Este relatório tem o objetivo de mostrar através de imagens a edificação da UBS Mariano de Andrade objeto da demolição. A proposta é de demolir todo o existente e construir nova edificação com novas instalações, garantindo a população local maior conforto, acessibilidade, segurança e melhor comodidade no ambiente assistencial de saúde ambulatorial e preventiva.



Imagem 01 – localização da UBS MARIANO DE ANDRADE.
Coordenadas geográficas: 2°83'66.7"N 60°71'43.8"W

- **Cenário atual da UBS do Mariano de Andrade**



Imagem 02 – a imagem apresenta a fachada principal da UBS.



Imagem 03 – a imagem apresenta a recepção.



Imagem 04 – entrada lateral.



Imagem 05 – uma espera externa em cima da fossa.



Imagem 06 – sala de vacina.



Imagem 07 – circulação.



Imagem 08 – situação de uma das paredes.



Imagem 09 – sala de curativo.



Imagem 10 – cme improvisada.



Imagem 11 – copa/cozinha.



Imagem 12 – guarda de material de limpeza. Sem DML.



Imagem 13 – castelo da caixa d'água.

Boa Vista, abril de 2022.