

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) OLENKA MACELLARO THOMÉ, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.

Localização: AVENIDA MARIO HOMEM DE MELO, Nº 5075, BAIRRO CAIMBÉ, BOA VISTA-RR.

Objetivo: Este relatório tem o objetivo de mostrar através de imagens a edificação da UBS Olenka Macellaro Thomé objeto da demolição. A proposta é de demolir todo o existente e construir nova edificação com novas instalações, garantindo a população local maior conforto, acessibilidade, segurança e melhor comodidade no ambiente assistencial de saúde ambulatorial e preventiva.




Imagem 01 – localização da UBS OLENKA.

Coordenadas geográficas: 2°82'37.6"N 60°71'91.7"W

- **Cenário atual da UBS do Olenka Macellaro Thomé**



Imagem 02 – a imagem apresenta a fachada principal da UBS.



Imagem 03 – a imagem apresenta estacionamento principal da UBS.



Imagem 04 – a imagem apresenta estacionamento no fundo da UBS.



Imagem 05 – a imagem apresenta a recepção da UBS.



Imagem 05 – Sala de vacina.



Imagem 07 – um dos consultórios da ubs.



Imagem 08 – Banheiros dos consultórios.



Imagem 09 – área de circulação da ubi.



Imagem 10 – Farmácia.



Imagem 11 – descarte de resíduos



Imagem 12 – copa/cozinha.



Imagem 13 – copa do samu.



Imagem 14 – castelo da caixa d'água.



Imagem 15 – fundos da ubs.



Imagem 16 – Cobertura para espera.

Boa Vista, maio de 2023.